

西秋川衛生組合高尾清掃センターの放射線量(空間線量率)測定結果記録表

施設名	西秋川衛生組合高尾清掃センター(敷地境界)																																					
	4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月					
平成25年度	11日		25日		9日		23日		6日		20日		11日		25日		9日		22日		12日		26日		10日		24日		7日		21日		13日		26日			
測定時間	10:39~11:40		13:50~14:50		10:30~11:30		10:45~11:45		10:37~11:35		10:30~11:30		10:30~11:35		13:00~14:08		10:35~11:30		10:38~11:40		10:35~11:40		10:30~11:35		10:45~11:45		10:35~11:40		10:30~11:35		10:30~11:47		10:40~11:43		10:42~11:45			
天候	晴/曇		晴		晴		曇/雨		曇		雨		晴		曇		晴		晴/曇		晴		晴		曇/雨		曇		曇/雨		晴		晴		晴			
風	微/中		微		微		微		微		微		微		微		微		微		微		微		無/微		微		微		微		無/中		微			
測定高さ	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm
東	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06
西	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07
南	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
北	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08

西秋川衛生組合御前石排水処理センターの放射線量(空間線量率)測定結果記録表

施設名	西秋川衛生組合御前石排水処理センター(敷地境界)																																					
	4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月					
平成25年度	11日		26日		10日		23日		6日		21日		11日		25日		8日		22日		12日		27日		10日		24日		8日		21日		13日		26日			
測定時間	13:28~14:33		13:26~14:33		13:25~14:32		14:21~15:25		13:30~14:31		10:10~11:10		13:48~15:20		14:55~16:05		13:20~14:25		13:25~14:20		13:25~14:35		10:00~11:05		13:40~14:52		13:32~14:37		15:20~16:30		13:20~14:24		13:20~14:45		13:30~14:30			
天候	晴/曇/雨		晴		曇		晴		曇		曇/雨		晴		曇		晴		曇		晴		晴		雨		雨		晴		晴		晴		曇			
風	微		微/中		無/微		無/微		微/中		無		無/微		無		微		微		微		中		微		微		無		微		中		微			
測定高さ	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm	地上1m	地上5cm
東	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08
西	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06
南	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.10	0.08	0.10	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.07	0.09
北	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.10	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09

西秋川衛生組合高尾清掃センター及び御前石排水処理センターの放射線量(空間線量率)測定に係る仕様

測定器 : シンチレーションサーベイメータ富士電機製型式NHC7 1-AYYYY-S(エネルギー補償型)
 測定単位: (μSv/h)
 測定頻度: 2回/月、第2週目、第4週目(予定)
 測定方法: 地上1メートルと5cmの高さで測定器を固定し30秒ごとに5回測定した平均値を記載します。
 天候 : 測定時間内の天候